




FICHA TÉCNICA

<p>DESIGNAÇÃO:</p>	<p>“Melhoria da drenagem de águas pluviais em diversas vias da Freguesia de São João do Campo”</p>
<p>1. LOCALIZAÇÃO</p>	
 <p>Rua das Lavegadas, Rua de São Tomé e Rua do Outeiro, Cioga do Campo</p>	 <p>Rua Serafim Gomes Ferreira, em São João do Campo</p>
<p>2. DESCRIÇÃO GERAL</p>	
<p><u>Rua das Lavegadas e Rua de São Tomé – Cioga do Campo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – As bermas a intervir encontram-se com troços em terra e com valetas em betão de dimensão reduzida, não possuindo capacidade suficiente de escoamento de águas pluviais; – As caixas de recolha de águas pluviais existentes junto ao entroncamento da rua de São Tomé, quer do lado da rua do Pinhal e da rua das Lavegadas, necessitam de ser redimensionadas e de tampas; <p><u>Rua do Outeiro – Cioga do Campo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Uma das bermas, no troço a intervir, é dotada de valeta revestida com cubo de calcário, encontrando-se atualmente irregular, com pedra solta e vegetação. Os acessos as moradias existentes em betonilha possuem tubagem enterrada de dimensão reduzida sem grande capacidade de escoamento. – A outra berma, encontra-se em terra e é ladeada por um talude, as terras soltam-se e 	 <p>Rua das Lavegadas (valetas)</p>  <p>Rua do pinhal e Rua de São Tomé (berma)</p>  <p>Rua do Outeiro – Cioga do Campo</p>

acabam por entrar nas caixas levando ao assoreamento do coletor.

Rua Serafim Gomes Ferreira – São João do Campo:

- A berma a intervir localiza-se junto do acesso ao Campo de Futebol, numa extensão de cerca de 136 m.l. A berma é constituída por valeta em terra e é ladeada por talude, do qual se desprende material que cai para a valeta, impedindo o escoamento das águas pluviais para o respetivo aqueduto acabando por transbordar para a via causando incómodos para a circulação rodoviária.



Rua Serafim Gomes Ferreira – São João do Campo

3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Na Rua das Lavegadas, Rua de São Tomé e na Rua do Pinhal – Cioga do Campo, a intervenção consiste:


- Na construção de valetas em betão;
- Na reconstrução de acessos às propriedades em betonilha, com ½ manilha de betão, dando-se continuidade ao escoamento das águas das valetas;
- Na construção de uma nova caixa de visita e aplicação de um novo coletor;
- Na pavimentação de parte da rua do pinhal, junto ao entroncamento com a rua de São Tomé.

Na rua do Outeiro a intervenção consiste:


- Na construção de valetas em determinados troços do arruamento para complemento deste;
- Na reconstrução de acessos às propriedades em betonilha, com ½ manilhas de betão;
- Construção de canaleta 1000x200x260 mm;
- Construção de uma caixa de visita.

Na rua Serafim Gomes Ferreira, a intervenção consiste:

- Na construção de valeta em betão, no troço a intervir;
- Na aplicação de coletor em PPC Ø 400 SN8, até ao aqueduto e construção de caixas de visita;
- Na reconstrução do acesso ao campo de futebol em betonilha, com manilha de betão Ø 200, dando-se continuidade ao escoamento das águas das valetas.



Rua do Outeiro, Rua das Lavegadas, Rua de São Tomé, Rua do Pinhal – Cioga do Campo



Rua Serafim Gomes Ferreira – São João do Campo

4. PROCEDIMENTO CONCURSAL

Tipo de Concurso:	Procedimento por Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	36.017,16€