FICHA TÉCNICA	
DESIGNAÇÃO:	"Requalificação da Rua Principal de Montesão em Bencanta, Travessa da Serração em Pé de Cão, Rua e Travessa Adelino Batista em Ribeiro da Póvoa e Beco n.º2 da Rua Santa Eufémia em Ribeira de Frades"
1. LOCALIZAÇÃO	Edieilia elli Ribella de Flades
Rua Principal de Montesão em Bencanta	
Travessa da Serração em Pé de Cão	
Beco n.º2 da Rua Santa Eufémia em Ribeira de Frades	Section Brown
Rua e Travessa Adelino Batista em Ribeiro da Póvoa	

2. DESCRIÇÃO GERAL

A Rua Principal de Montesão encontra-se pavimentada com betão betuminoso, existindo pequenos abatimentos, com depressões que interferem com a circulação. As valetas encontramse revestidas com betão, o qual se encontra fissurado, com vegetação não permitindo a circulação das águas pluviais corretamente.

A Travessa da Serração é uma rua sem saída e encontra-se pavimentada com betão betuminoso com alguma idade, com alguns abatimentos e depressões. Não existe sistema de águas pluviais e as valetas encontram-se revestidas em betão/calçada, não garantindo o correto encaminhamento das águas pluviais, devido à diversidade de materiais, à existência de vegetação e de fissuras no betão.

A Rua e a Travessa Adelino Batista encontram-se pavimentadas com betão betuminoso com abatimentos e depressões. As valetas encontram-se revestidas com betão, fissuradas e com vegetação não permitindo a circulação das águas pluviais.



Rua Principal de Montesão em Bencanta



Travessa da Serração em Pé de Cão



Rua Adelino Batista em Ribeiro da Póvoa



Travessa Adelino Batista em Ribeiro da Póvoa

O Beco n.º2 da Rua Santa encontra-se pavimentado com betão betuminoso com alguns abatimentos, criando depressões.




Beco n.º2 da Rua Santa Eufémia em Ribeira de Frades

3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO


A intervenção consiste na requalificação dos pavimentos e das valetas dos arruamentos, por forma a garantir a segurança de circulação tanto viária como pedonal, bem como, a correta drenagem das águas pluviais, dignificando as condições de acessibilidade. Os trabalhos consistem:

- Na escarificação e repavimentação das vias com betão betuminoso com 5cm de espessura com características de desgaste;
- Na requalificação das valetas existentes;
- No levantamento de tampas de infraestruturas.

Com esta intervenção pretende-se melhorar as condições viárias, encaminhar as águas e garantir uma leitura mais correta dos arruamentos, para a circulação.



Rua Principal de Montesão em Bencanta



Travessa da Serração em Pé de Cão

