

ANEXO A – Características técnicas

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 1

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	52-30-PM
ANO/MÊS	2000/04
Nº DE KMS	<u>256.900 kms</u>
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2664 cm3 – > 4 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 5 Lugares
CAIXA	Aberta C/S Cobertura
Nº DE FROTA	2192
Nº DE PORTAS	3
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em razoável estado geral de conservação, tendo apenas alguns riscos e pequenas amolgadelas no exterior da carroçaria, apresentando no interior um ligeiro desgaste nos bancos da frente.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 2

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	89-93-IL
ANO/MÊS	1997/05
Nº DE KMS	284.680 Kms
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2826 cm3 -> 6 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 9 Lugares
CAIXA	Fechada C/ Janelas / Teto Alto
Nº DE FROTA	2168
Nº DE PORTAS	4
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em razoável estado geral de conservação, tendo vários riscos e várias amolgadelas no exterior, apresentando também no interior algum desgaste no volante e nos bancos da frente.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 3

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	14-17-OB
ANO/MÊS	1999/08
Nº DE KMS	328.581 Kms
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2664 cm3 -> 4 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 5 Lugares
CAIXA	Aberta C/S Cobertura
Nº DE FROTA	2182
Nº DE PORTAS	3
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em razoável estado geral de conservação, tendo apenas alguns riscos e amolgadelas no exterior da carroçaria, apresentando apenas no interior algum desgaste no volante e nos bancos da frente.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 4

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	89-95-IL
ANO/MÊS	1997/05
Nº DE KMS	<u>319.855 Kms</u>
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2826 cm3 → 6 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 9 Lugares
CAIXA	Fechada C/Janelas / Teto Alto
Nº DE FROTA	2169
Nº DE PORTAS	4
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em razoável estado geral de conservação, tendo vários riscos e várias amolgadelas no exterior, apresentando também no interior algum desgaste no volante e nos bancos da frente.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 5

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	26-26-PF
ANO/MÊS	2000/03
Nº DE KMS	289.236 Kms
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2664 cm3 -> 4 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 5 Lugares
CAIXA	Aberta C/S Cobertura
Nº DE FROTA	2191
Nº DE PORTAS	3
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em razoável estado geral de conservação, tendo apenas alguns riscos e amolgadelas no exterior da carroçaria, apresentando apenas no interior algum desgaste no volante e nos bancos da frente.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 6

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

NISSAN PATROL 260	
MATRÍCULA	98-38-PI
ANO/MÊS	2000/04
Nº DE KMS	346.420 Kms
COMBUSTÍVEL	Gasóleo
CILINDRADA	2664 cm3 -> 4 cilindros
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 5 Lugares
Nº DE FROTA	3130
CAIXA	Aberta C/S Cobertura
Nº DE PORTAS	3
IPO	SIM

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em bom estado geral de conservação, tendo sido reparada a carroceria e interiores há alguns anos, sendo por isso a viatura se encontra em melhor estado geral de todas as viaturas.

3 – FOTO



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ESTADO DA VIATURA - 7

1 – IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA

MERCEDES S500	
MATRÍCULA	07-44-OE
ANO/MÊS	1999/09
Nº DE KMS	<u>156.172 Kms</u>
COMBUSTÍVEL	Gasolina
CILINDRADA	4966 cm3 -> 8 cilindros em V -> 302 Cv
TIPO/Nº DE LUGARES	Ligeiro de passageiros/ 5 Lugares
Nº DE FROTA	S/N -> Inventário nº 99738
CAIXA DE VELOCIDADES	Automática
Nº DE PORTAS	5
IPO	NÃO

2 – ESTADO DE CONSERVAÇÃO

A viatura encontra-se em excelente estado geral de conservação a todos os níveis, como nova.

Mais informações acerca desta viatura na informação MGD com o nº 66317 de 06/08/2024.

3 – FOTOS





CONCLUSÃO:

Para concluir este relatório informa-se que todas as viaturas se encontram operacionais.