
1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº1
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra

2.CARACTERIZAÇÃO



- •Função Actual→ Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

• <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de uma fachada de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável / bom estado de conservação, que se estende para a Rua Dr. João Jacinto n.º 28-30.

É de realçar a existência de janelas de guilhotina, harmoniosamente distribuídas pelas fachadas, típicas da arquitectura do século XIX da Alta de Coimbra.

•Estado de Conservação→ Razoável / Bom

3.OBSERVAÇÕES

• <u>Transformações/destruições previstas</u> → Fios eléctricos visíveis na fachada, bem como a chaminé metálica que se encontra ao longo de toda a fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→ Século XIX
- •Síntese Histórica→ ------

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

•<u>Síntese Arquitectónica</u> → A fachada do edifício abre no rés do chão com duas janelas de guilhotina com guarda metálica e cantaria pétrea simples e uma porta de duas folhas de abrir com postigo com guarda metálica e cantaria pétrea simples.

No 1° e 2° andar temos três janelas de guilhotina, com cantaria pétrea simples. Na fachada estende-se em toda a altura um tubo metálico de uma chaminé.

A caleira é em metal tal como os dois tubos de queda existentes.

- •Autor → Luisa Maria Silva
- •**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •<u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- •Data do Levantamento → Dezembro de 2006



1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº9
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra



2.CARACTERIZAÇÃO

- •Função Origem→Habitação
- •Função Actual→ Habitação
- Enquadramento O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

• <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável / bom estado de conservação.

Não apresenta na fachada elementos decorativos relevantes e/ou com carácter.

•Estado de Conservação → Razoável / Bom

3.OBSERVAÇÕES

• <u>Transformações/destruições previstas</u> → Fios eléctricos visíveis na fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→Século XX
- •Síntese Histórica→ -----

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

•<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício abre no rés do chão com uma janela de duas folhas de abrir e uma porta de uma folha, ambas com cantaria pétrea simples.

No 1° andar observam-se duas janelas de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea simples. Repete-se o mesmo esquema nos pisos seguintes.

Pela existência de uma parede murada, pode-se adivinhar um quintal no interior do imóvel. Este elemento constitui-se como um importante espaço de sobrevivência, desde os primeiros tempos da criação da cidade de Coimbra - Estes pequenos espaços verdes permitiam em caso de cerco ou de maus anos agrícolas saciar a fome e, caso tivesse um poço, a sede. Eram também espaços de lazer, pois permitia descanso e segurança.

Este imóvel, embora aparente uma estrutura mais antiga (poucos vãos e adossado à rua que o envolve), pelos materiais observados parece ser de fácies moderna, não podendo esta análise ser conclusiva, pois poder-se-á tratar de um prédio antigo profundamente remodelado.

Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta.

A caleira bem como o tubo de queda são em metal.

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO


•Autor → Luisa Maria Silva

- •**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •<u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- •<u>Data do Levantamento</u> → Dezembro de 2006

1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº11
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra

2.CARACTERIZAÇÃO



- •Função Origem→Habitação
- •**Função Actual**→ Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

• <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos em mau estado de conservação.

No geral não tem motivos decorativos relevantes, sendo de salientar as cantarias pétreas que emolduram as janelas, que simples dão uma certa unidade arquitectónica à fachada. A abertura de várias janelas de forma aleatória é uma característica do centro histórico de Coimbra utilizada desde os tempos tardo-medievos.

•Estado de Conservação→ Mau

3.OBSERVAÇÕES

•**Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada e antena.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→Século XIX/XX
- •Síntese Histórica→ ------

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

•<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício adaptado ao traçado da rua apresenta ao nível do 1° andar, da fachada direita, três janelas: uma janela de duas folhas e duas janelas de duas folhas com bandeira.

Ao nível do rés do chão, na fachada principal, temos uma porta de duas folhas com bandeira e uma janela de duas folhas com bandeira tapada com uma rede.

São visíveis a abertura de várias janelas de forma aleatória, conforme as necessidades de aproveitamento das várias divisões da casa. Esta solução , de sobrevivência tardomedieval, foi muitas vezes adoptada no centro histórico de Coimbra quase até aos dias de hoje, constituindo-se como uma das suas principais características.

A caleira e o tubo de queda não se encontram visíveis.


- •Autor → Luisa Maria Silva
- •**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de

Coimbra

•<u>Data do Levantamento</u> → Dezembro de 2006

1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação-Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº13
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra



2.CARACTERIZAÇÃO

- •Função Origem→Habitação
- •Função Actual → Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

- Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 1 piso em razoável / mau estado de conservação, que tem na sua fachada o pormenor de um quadro ovalado em azulejo da Virgem, que se constitui como o principal motivo de interesse. O painel de azulejos é um reflexo tardio do hábito de decorar as fachadas nos finais do século XIX, inícios do XX.
- •Estado de Conservação → Razoável / Mau

3.OBSERVAÇÕES

•Transformações/destruições previstas→ Fios eléctricos visíveis na fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→Século XIX/XX
- •Síntese Histórica→ ------

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

- •<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício apresenta na fachada uma porta de uma folha e uma janela de duas folhas.
- O imóvel tem uma estrutura muito simples adaptada ao traçado da rua. Poder-se-á tratar de um exemplar mais antigo, mas pelos materiais visíveis utilizados na sua construção torna-se difícil determinar a sua cronologia exacta.

Sensivelmente a meio da fachada tem o seu principal motivo de interesse: um quadro ovalado em azulejo onde se observa a Virgem.

Somos a levados a supor estar-se perante mais um dos inúmeros pequenos painéis de autoria anónima que decoraram as fachadas em Coimbra, onde predominavam a figura de Santo António ou da Rainha Santa.

Esta prática, que se perdeu no tempo, testemunha um acto consciente da população em exteriorizar e demonstrar os seus sentimentos religiosos.

O principal motivo de interesse e de preservação destes pequenos painéis reside no facto de serem já poucos os exemplares visíveis e em bom estado de conservação, como é o exemplo que estamos a descrever.

A caleira e o tubo de queda não se encontram visíveis.

- •<u>Autor</u> → Luisa Maria Silva
- **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •<u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- •**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº15
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra



2.CARACTERIZAÇÃO

- •Função Origem→Habitação
- •**Função Actual**→ Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

- <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de um prédio urbano, com 1 piso em razoável / mau estado de conservação.
- O seu principal motivo de interesse reside na chaminé simples mas que representa uma nova ruptura na fachada.
- •Estado de Conservação→ Razoável / Mau

3.OBSERVAÇÕES

•Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→Século XIX/XX
- •Síntese Histórica→ -----

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

•<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício apresenta na fachada uma porta de uma folha e uma pequena janela quadrada de uma folha.

Muito parecido com o prédio nº13, tem no entanto a rasgar a sua fachada uma chaminé. Este elemento introduzido tardiamente (só se torna uso corrente a partir da 2ª metade do século XIX) relaciona-se com o facto de os telhados (embora a documentação seja omissa quanto à sua forma) serem frequentemente cobertos com telhas, muitas vezes amovíveis para permitir a entrada de ar (escoamento de fumos) e luz nos andares superiores. Esta situação coaduna-se com o facto de a chaminé ser rara na casa tardo-medieval portuguesa.

Este novo elemento só começa a ser utilizado com frequência no inicio da Século XVI e ainda assim ligada a um grupo privilegiado e de posses, talvez por isso o seu volume e profusão é também sinónimo de prestígio e prosperidade.

A introdução tardia da chaminé reflecte-se na fachada, tornando-se, por isso, em mais um dos elementos caracterizadores do alçado ou frontaria da casa corrente.

A caleira e o tubo de queda não são visíveis.

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

•Autor → Luisa Maria Silva

- **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •<u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- •Data do Levantamento → Dezembro de 2006

7.OBSERVAÇÕES

À data da actualização da presente ficha, encontrava-se no Gabinete para o Centro Histórico da CMC um pedido de licenciamento para uma obra no referido imóvel, da total responsabilidade de particulares.

Actualização da presente ficha:

Responsável → Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data→ Abril de 2007

1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº17
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- Distrito Coimbra

2.CARACTERIZAÇÃO



- •**Função Origem**→Habitação
- •**Função Actual**→ Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

- <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos em razoável estado de conservação. Não tem motivos de decoração de especial interesse arquitectónico e/ou artístico.
- •Estado de Conservação → Razoável

3.OBSERVAÇÕES

• <u>Transformações/destruições previstas</u> → Fios eléctricos e persianas brancas plásticas exteriores visíveis na fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→ Séc. XIX/XX
- •Síntese Histórica→ -----

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

- •<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício adaptado ao traçado da rua apresenta duas fachadas. Este, abre na fachada principal, no rés do chão com uma porta de uma folha com postigo e com guarda metálica.
 - O 1º andar apresenta, apenas, uma janela com persiana exterior.

Na fachada lateral (à direita), no rés do chão, encontra-se uma janela de uma folha com guarda metálica.

Embora o seu traçado se apresente adossado ao da rua e a suas reduzidas dimensões nos façam inclinar para uma classificação cronológica mais antiga, não é possível averiguar com precisão esta situação já que os elementos da fachada são todos muito recentes (persianas são o melhor exemplo).

A caleira é em metal tal como o tubo de queda.

- •Autor → Luisa Maria Silva
- •**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- •<u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•<u>Data do Levantamento</u> → Dezembro de 2006

1.IDENTIFICAÇÃO

- •Designação- Imóvel
- •Local/Endereço- Beco da Anarda, nº19 e 21
- •Freguesia- Sé Nova
- •Concelho- Coimbra
- •Distrito- Coimbra

2.CARACTERIZAÇÃO



- •**Função Origem**→Habitação
- •**Função Actual**→ Habitação
- Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacinto.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnarda.

- <u>Descrição Geral e Pormenores Importantes</u> Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável estado de conservação. O seu principal motivo de interesse reside nas guardas metálicas, exemplares da chamada "arquitectura do ferro", típicas do Século XIX. De salientar também as peanhas, placas de suporte, hoje elementos decorativos e funcionais muito raros.
- •Estado de Conservação→ Razoável

3.OBSERVAÇÕES

• <u>Transformações/destruições previstas</u> → Fios eléctricos, estores plásticos exteriores e antena parabólica visíveis na fachada.

4.CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

- •Época de construção→Século XIX/XX
- •Síntese Histórica→ -----

5.CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

- •<u>Síntese Arquitectónica</u> → O edifício abre no rés do chão com uma porta de duas folhas com postigo guarnecido com uma guarda metálica Segue-se uma janela com persiana exterior e uma porta de uma folha com postigo e com guarda metálica.
- No 1° andar temos uma pequena janela de uma folha e duas janelas de duas folhas com persiana exterior.

No 2° andar temos duas varandas com guarda metálica precedidas por duas portas de duas folhas com bandeira. Existe ainda três peanhas (ou socos, pequenas estruturas pétreas utilizadas como suporte a vasos, imagens, etc.) uma de cada lado das varandas.

A caleira tal como o tubo de queda é em metal.

- •Autor → Luisa Maria Silva
- •**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- <u>Local de Trabalho</u> → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•<u>Data do Levantamento</u> → Dezembro de 2006