

## FICHA DE INVENTÁRIO

### 1. IDENTIFICAÇÃO

● <b>Designação</b> - Imóvel
● <b>Local/Endereço</b> - Beco de S. Marcos, nº1
● <b>Freguesia</b> - Sé Nova
● <b>Concelho</b> - Coimbra
● <b>Distrito</b> - Coimbra



### 2. CARACTERIZAÇÃO

● <b>Função Origem</b> → Habitação
● <b>Função Actual</b> → Habitação
● <b>Enquadramento</b> → O Beco de S. Marcos é uma ruela estreita de ligação entre a Rua do Colégio Novo e a Rua Dr. João Jacinto. Há documentos medievais (1290) que apontam a existência, neste local, de um hospital, cujo padroeiro era S. Marcos, com albergaria com cinco quartos, cada um com sua cama. O topónimo actual pode ter a sua origem neste facto.
● <b>Descrição Geral e Pormenores Importantes</b> → Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos em razoável estado de conservação. O edifício vale pelo seu remate original (em triângulo), pela estrutura das duas portas, típicas da casa tardo-medieval e pelo uso das guardas metálicas em ferro forjado, elementos arquitectónicos utilizados na construção da casa corrente em Coimbra por largos séculos.
● <b>Estado de Conservação</b> → Razoável

### 3. OBSERVAÇÕES

● <b>Transformações/destruições previstas</b> → Fios eléctricos visíveis na fachada e antenas.
--

### 4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● <b>Época de construção</b> → Século XIX
● <b>Síntese Histórica</b> → .....

### 5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● <b>Síntese Arquitectónica</b> → O edifício abre no rés do chão com uma porta cega; segue-se uma outra de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada e postigo com guarda metálica. Na fachada esquerda observa-se uma janela, que foi adaptada (ainda é visível a estrutura da cantaria da porta), janela esta com duas folhas de abrir, postigo e bandeira envidraçada. Esta estrutura (duas portas) é típica da casa tardo-medieval, em que a actividade económica (ou outra) obriga à abertura de duas entradas: uma privada, de acesso à casa; outra aberta ao público. O 1º andar, apenas existente na fachada principal, é constituído por uma porta envidraçada de duas folhas de abrir, com varandim metálico. O edifício remata originalmente em forma triangular. A caleira e o tubo de queda não se encontram visíveis.
---

### 6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- **Autor** → Luisa Maria Silva
- **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006