

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Beco do Loureiro, nº2 e 4
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → O Beco do Loureiro é um beco curto, dirigido de sudoeste para nordeste, que liga o lado norte da Rua do Loureiro ao ângulo poente-sul do Largo da Matemática. A sua abertura data do último quartel do século XV.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 4 pisos em razoável estado de conservação. Embora possamos suspeitar de que a casa seja anterior ao Séc. XX, as obras a que foi sendo sujeita alteraram em muito a sua estrutura, que no entanto é adossada ao traçado da rua. Não tem pormenores notáveis ou decorativos de registo.
● Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada, persianas de plástico brancas.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XIX/XX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício abre no rés do chão com duas portas com postigo com guarda metálica e dois janelos ao nível do pavimento com abertura basculante e com guarda metálica. Esta estrutura (duas portas) é típica da casa tardo-medieval, em que a actividade económica (ou outra) obriga à abertura de duas entradas: uma privada, de acesso à casa; outra aberta ao público ou de ligação com algum anexo da casa. No 1º andar temos duas janelas de duas folhas com persiana, bem como no 2º e 3º andar. Entre os pisos 1º e 2º e 2º e 3º temos uma janela de uma folha. Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta. A caleira é em metal e o tubo de queda encontra-se no interior do edifício.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva
● Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•Data do Levantamento → Dezembro de 2006

7.OBSERVAÇÕES

Edifício a intervencionar ao abrigo do Programa PRAUD 2002; à data da actualização da presente ficha, encontrava-se em execução o levantamento arquitectónico do imóvel para se proceder ao seu projecto de reabilitação.

Actualização da presente ficha:


Responsável → Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data → Abril de 2007

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Beco do Loureiro, nº3 e 5
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → O Beco do Loureiro é um beco curto, dirigido de sudoeste para nordeste, que liga o lado norte da Rua do Loureiro ao ângulo poente-sul do Largo da Matemática. A sua abertura data do último quartel do século XV.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos em razoável estado de conservação. O edifício não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo seu conjunto arquitectónico, nomeadamente no que respeita às janelas de guilhotina e à distribuição espacial das portas, típicas da casa tardo-medieval, elementos arquitectónicos utilizados na construção da casa corrente em Coimbra por largos séculos.
● Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XIX/XX
● Síntese Histórica → -----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício é aberto no rés do chão com duas janelas de guilhotina com guarda metálica, apresentando a primeira a cantaria de estrutura de porta, portanto esta janela é uma adaptação. Segue-se uma porta de duas folhas, uma terceira janela de guilhotina com guarda metálica e uma segunda porta de duas folhas com bandeira metálica. Esta estrutura (duas portas) é típica da casa tardo-medieval, em que a actividade económica (ou outra) obriga à abertura de duas entradas: uma privada, de acesso à casa; outra aberta ao público. O 1º andar é composto por quatro janelas de guilhotina. A caleira é em plástico e é suportada por ferros forjados simples, o tubo de queda é, igualmente, em plástico.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva
● Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006