

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Largo de São Salvador, nº4

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação.

• **Função Actual**→ Habitação.

• **Enquadramento**→ O Largo de S. Salvador vai buscar o seu nome ao templo românico que aí se encontra (Igreja de S. Salvador). Situado lateralmente ao Museu Nacional Machado de Castro, aqui confluem as ruas de S. Salvador, Cabido e Loureiro.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos, em bom estado de conservação.

O imóvel não tem pormenores notáveis, pois é um imóvel típico do século XIX na Alta de Coimbra; é de realçar a sua largura, sendo prova do aproveitamento de espaço que se fazia na cidade a nível da construção.

• **Estado de Conservação**→ Bom.

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos na fachada.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XIX

• **Síntese Histórica**→ -----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O esguio edifício de três andares é constituído, no rés do chão, por uma porta em madeira, de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada, protegida por uma guarda metálica, com motivos vegetalistas, marca da “arquitectura do ferro” do século XIX.

No 1º andar, tal como no 2º, encontramos uma janela de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada.

A caleira é em metal e o tubo de queda não se encontra visível.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Largo de São Salvador, nº32 a 34

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação.

• **Função Actual**→ Habitação.

• **Enquadramento**→ O Largo de S. Salvador vai buscar o seu nome ao templo românico que aí se encontra (Igreja de S. Salvador). Situado lateralmente ao Museu Nacional Machado de Castro, aqui confluem as ruas de S. Salvador, Cabido e Loureiro.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, com 3 Pisos em razoável estado de conservação.

O imóvel não tem pormenores notáveis, sendo apenas de realçar o seu aspecto pitoresco, bem como a presença de guardas metálicas, típicas do século XIX e presença abundante no Largo de São Salvador.

• **Estado de Conservação**→ Razoável

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XVIII / XIX

• **Síntese Histórica**→ -----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O edifício é constituído, no rés do chão, por duas portas de duas folhas de abrir, com postigos envidraçados e cantaria pétreas simples.

No 1º andar temos uma varanda com guarda metálica precedida de uma porta envidraçada, de duas folhas de abrir com bandeira também envidraçada e em forma de arco abatido; também presente a cantaria pétreas simples, a envolver a estrutura da porta.

No 2º andar temos duas janelas de guilhotina, com cantaria pétreas simples.

A caleira bem como o tubo de queda não se encontram visíveis.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006