

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO


• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Rua da Boa Vista, nº1

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação

• **Enquadramento**→ A Rua da Boa Vista é a via que liga a Rua do Loureiro à Rua do Cabido, passando pela Travessa do Cabido.

Antes da denominação que hoje tem, passou pelas de Beco das Bruxas, Rua da Bandeira e Beco da Boa-Vista.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, com 2 Pisos em razoável / bom estado de conservação. Sem pormenores notáveis, destacar o ritmo imprimido pelas janelas, dá à fachada um certo equilíbrio, bem ao gosto de transição do Século XIX par o XX.

• **Estado de Conservação**→ Razoável / Bom

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XIX/XX

• **Síntese Histórica**→

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O rés do chão é composto por três janelas de duas folhas de abrir, com bandeira, com guarda de peitoril metálica, sendo a primeira janela adaptada, pois ainda é visível a estrutura de porta, através da cantaria; temos ainda uma porta de duas folhas de abrir com bandeira. Esta estrutura de duas portas denuncia a estrutura tardo medieval, em que o modelo da casa era adaptado á função comercial, tendo no r/c duas portas, uma destina à loja e a segunda à habitação que se encontrava, normalmente, nos andares superiores do imóvel.

No 1º andar temos quatro janelas de duas folhas de abrir, com bandeira, guarda de peitoril metálica e cantaria simples.

Todas as aberturas do imóvel possuem cantaria pétreo na sua envolvência.

Salienta-se, por fim, o cunhal do edifício que termina com meio capitel adossado à parede.

A caleira é em metal e o tubo de queda não se encontra visível.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de

Coimbra

•**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Rua da Boa Vista, nº3 a 5
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → A Rua da Boa Vista é a via que liga a Rua do Loureiro à Rua do Cabido, passando pela a Travessa do Cabido. Antes da denominação que hoje tem, passou pelas de Beco das Bruxas, Rua da Bandeira e Beco da Boa-Vista.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 Pisos em razoável estado de conservação. Sem pormenores notáveis, destacar o uso do ferro forjado – elementos típicos da arquitectura do ferro e da arquitectura corrente coimbrã.
• Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos e estendais visíveis na fachada

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Século XIX/XX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → No rés do chão encontramos uma porta de duas folhas de abrir, com dois postigos em vidro, com bandeira com guarda metálica e cantaria pétreia simples; segue-se uma janela de duas folhas de abrir, com bandeira e cantaria pétreia simples e, por fim, uma porta com duas folhas de abrir, com bandeira com guarda metálica. E cantaria pétreia simples. No 1º andar temos três janelas de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada e cantaria pétreia simples. No 2º piso observam-se duas janelas de duas folhas de abrir com bandeira envidraçada e cantaria pétreia. Dividindo esta estrutura, existe uma varanda com guarda metálica, suportada por dois cachorros, antecedida por uma porta de duas folhas de abrir com bandeira envidraçada. Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta. A caleira, em metal, é suportada por alguns ferros forjados, típicos da “arquitectura do ferro”, muito em moda na Alta Coimbrã, no século XIX. O tubo de queda é, igualmente, em metal.

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- Autor** → Luisa Maria Silva
- Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO


• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Rua da Boa Vista, nº7 a 9

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação

• **Enquadramento**→ A Rua da Boa Vista é a via que liga a Rua do Loureiro à Rua do Cabido, passando pela Travessa do Cabido.

Antes da denominação que hoje tem, passou pelas de Beco das Bruxas, Rua da Bandeira e Beco da Boa-Vista.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, com 4 Pisos em razoável estado de conservação.

Tem poucos motivos de interesse, trata-se de um exemplar da arquitectura praticada em Coimbra na segunda metade do Séc. XX.

• **Estado de Conservação**→ Razoável

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos e persianas plásticas visíveis na fachada.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XX

• **Síntese Histórica**→

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O edifício é composto, no rés do chão, por duas portas de uma folha de abrir, com bandeira envidraçada e guarda metálica e cantaria pétrea simples, seguindo-se uma janela de guilhotina com cantaria pétrea simples.

No 1º andar temos duas janelas de guilhotina com cantaria pétrea simples.

No 2º e 3º andar temos duas janelas de guilhotina com cantaria pétrea simples e persiana plástica branca exterior.

A caleira e o tubo de queda não estão visíveis.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Rua da Boa Vista, nº11

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação

• **Enquadramento**→ A Rua da Boa Vista é a via que liga a Rua do Loureiro à Rua do Cabido, passando pela Travessa do Cabido.

Antes da denominação que hoje tem, passou pelas de Beco das Bruxas, Rua da Bandeira e Beco da Boa-Vista.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, em razoável/mau estado de conservação.

• **Estado de Conservação**→ Razoável/Mau

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→

• **Síntese Histórica**→

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ Este edifício está escondido atrás de um muro rasgado por um portão de duas folhas de abrir com guarda metálica que dá acesso a um pátio com habitações, não se podendo, portanto visualizar o seu interior.

Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006