

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|--|
| ● Designação - Imóvel |
| ● Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, N°4 a 8 |
| ● Freguesia - Almedina |
| ● Concelho - Coimbra |
| ● Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|--|
| ● Função Origem → Habitação |
| ● Função Actual → Comércio/Habitação |
| ● Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| ● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos, em bom estado de conservação. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo seu conjunto arquitectónico, nomeadamente no que respeita à estrutura tardo-medieval visível no comércio existente no piso térreo e nas janelas de guilhotina, típicas da arquitectura corrente praticada em Coimbra a partir do século XIX e XX. Neste imóvel há ainda a realçar a existência de duas bombardas junto ao telhado. |
| ● Estado de Conservação → Bom |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| ● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos na fachada e a presença de estores de plástico brancos no exterior das janelas. |
|---|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|--|
| ● Época de construção → Século XX |
| ● Síntese Histórica → |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|--|
| ● Síntese Arquitectónica → O r/c abre-se com três portas: a primeira de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea simples; a segunda de três folhas com bandeira em arco e com cantaria pétrea simples; a terceira porta, mais pequena que as restantes, é de duas folhas de abrir e tem também cantaria pétrea, mas caiada. No 1º piso rasgam-se quatro janelas de guilhotina, com cantaria pétrea caiada, todas com estores brancos exteriores às janelas. O 2º andar segue o mesmo esquema, com as quatro janelas. Junto ao telhado, em cada uma das esquinas da fachada do imóvel, encontram-se duas bombardas, em excelente estado de conservação. A caleira e o tubo de queda são em plástico, visíveis e em bom estado de conservação. |
|--|

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

| |
|--|
| ● Autor → Luisa Maria Silva |
| ● Profissão → Técnica Superior de História da Arte. |
| ● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de |

Coimbra

•**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|--|
| • Designação - Imóvel |
| • Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, N°10 a 14 |
| • Freguesia - Almedina |
| • Concelho - Coimbra |
| • Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|---|
| • Função Origem → Habitação |
| • Função Actual → Habitação |
| • Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| • Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um edifício de 3 pisos, em razoável estado de conservação. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo seu conjunto arquitectónico, nomeadamente no que respeita à disposição das janelas na fachada. |
| • Estado de Conservação → Razoável |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| • Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos e estendais visíveis na fachada. |
|--|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|---|
| • Época de construção → Séc. XX – 2º Quartel |
| • Síntese Histórica → |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|---|
| • Síntese Arquitectónica → O edifício abre-se no r/c com uma pequena janela de duas folhas de abrir, protegida com uma rede. Seguem-se três portas de duas folhas, tendo a última uma bandeira envidraçada. O tamanho das portas acompanha o desnível do terreno, de forma a que os seus topos acabem todos com a mesma cota. A primeira porta é a mais baixa, pois fica numa zona mais alta da rua, e a última é a maior das três. No 1º andar rasgam-se três janelas de duas folhas de abrir, com cantaria. O 2º piso segue o mesmo ritmo. A separar cada um dos andares, é visível um fino lintel em pedra, que ajuda a demarcar os andares. O imóvel tem tubo de queda em plástico e em bom estado de conservação, mas não é visível a caleira. |
|---|

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

| |
|---|
| • Autor → Luisa Maria Silva |
| • Profissão → Técnica Superior de História da Arte. |
| • Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da C. M. de Coimbra |
| • Data do Levantamento → Dezembro de 2006 |

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|---|
| • Designação - Imóvel |
| • Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, N°16 |
| • Freguesia - Almedina |
| • Concelho - Coimbra |
| • Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|--|
| • Função Origem →Habitação |
| • Função Actual → Habitação |
| • Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| • Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com dois pisos, em bom estado de conservação. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo conjunto arquitectónico que apresenta. |
| • Estado de Conservação → Bom |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| • Transformações/destruições previstas → Cabos eléctricos e estendais visíveis na fachada. |
|---|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|---|
| • Época de construção → Século XIX |
| • Síntese Histórica →----- |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|---|
| • Síntese Arquitectónica → O edifício, abre no r/c com uma porta de madeira de uma folha, seguida de duas janelas de duas folhas de abrir com bandeira. No 1º andar rasgam-se três janelas de duas folhas de abrir com bandeira. Todas as janelas, tal como a porta do edifício, tem cantaria pétreas simples. Ao nível de todo o 1º andar, encontra-se um estendal que estraga a boa harmonia do imóvel. O tubo de queda e a caleira são em plástico e encontram-se em bom estado de conservação, bem como o restante imóvel. |
|---|

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

| |
|--|
| • Autor → Luisa Maria Silva |
| • Profissão → Técnica Superior de História da Arte. |
| • Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra |
| • Data do Levantamento → Dezembro de 2006 |

7. OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| Edifício a intervir ao abrigo do Programa PRAUD 2002; à data da actualização da presente ficha, encontrava-se em execução o levantamento arquitectónico do imóvel |
|---|

para se proceder ao seu projecto de reabilitação.

Actualização da presente ficha:

Responsável→ Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data→ Abril de 2007

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|---|
| • Designação - Imóvel |
| • Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, Nº18 |
| • Freguesia - Almedina |
| • Concelho - Coimbra |
| • Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|---|
| • Função Origem → Habitação |
| • Função Actual → Habitação |
| • Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| • Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com três pisos, em bom estado de conservação. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo seu conjunto arquitectónico, nomeadamente no que respeita à disposição das janelas na fachada. |
| • Estado de Conservação → Bom |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| • Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos e caixas de electricidade quebram a harmonia da fachada. |
|--|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|---|
| • Época de construção → Séc. XX – 2º Quartel |
| • Síntese Histórica → |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|---|
| • Síntese Arquitectónica → O edifício, típico da casa corrente do século passado, abre no r/c com uma porta de uma folha com bandeira. A bandeira e uma vidraça da porta são protegidos por uma grade metálica com motivos vegetalistas. Seguem-se duas janelas de duas folhas de abrir, com bandeira. No 1º andar, rasgam-se duas janelas de duas folhas de abrir com bandeira. O andar seguinte segue o mesmo esquema. Todas as janelas do imóvel e sua porta têm cantaria pétreia simples. É visível o tubo de queda, bem como a caleira, ambos de metal, e encontram-se em bom estado de conservação. |
|---|

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

| |
|--|
| • Autor → Luisa Maria Silva |
| • Profissão → Técnica Superior de História da Arte. |
| • Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra |
| • Data do Levantamento → Dezembro de 2006 |

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|---|
| ● Designação - Imóvel |
| ● Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, N°20 |
| ● Freguesia - Almedina |
| ● Concelho - Coimbra |
| ● Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|---|
| ● Função Origem → Habitação |
| ● Função Actual → Habitação |
| ● Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| ● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com dois pisos, em razoável estado de conservação. Devido à inclinação da rua, o r/c, em determinada zona, funciona ao nível de um 1º andar, contando a cave como um piso de r/c. O imóvel não tem pormenores notáveis, é mais um imóvel típico da Alta de Coimbra. |
| ● Estado de Conservação → Razoável |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| ● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos na fachada, estores exteriores de plástico brancos nas janelas e parapeitos de cimento e antenas de TV no telhado. |
|--|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|---|
| ● Época de construção → Século XIX |
| ● Síntese Histórica →----- |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|---|
| ● Síntese Arquitectónica → Devido à inclinação da rua, este imóvel, que tem apenas r/c e cave, dá a sensação de ter dois pisos acima da rua. No r/c abre-se uma porta de uma folha, com um postigo. Este último, tem uma janela de uma folha de abrir e é protegido com guarda metálica. Seguem-se quatro janelas: A primeira janela é de duas folhas, de abrir, e possui um estore de plástico exterior; a segunda, é de uma folha de abrir; a terceira é uma janela de duas folhas de abrir; a última janela é de duas folhas de abrir e possui um estore branco plástico exterior. Todas as janelas têm o parapeito em madeira, excepto a terceira que o tem em cimento. Na cave rasgam-se duas janelas: são janelas de uma folha de abrir, ambas com protecção em rede, tendo a primeira também protecção em guarda metálica. No telhado é visível uma enorme chaminé e antenas de TV. O imóvel tem caleira e tubo de queda, ambos em plástico e em bom estado de conservação. |
|---|

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- Autor** → Luisa Maria Silva
- Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

| |
|---|
| • Designação - Imóvel |
| • Local/Endereço - Rua das Esteirinhas, N°28 |
| • Freguesia - Almedina |
| • Concelho - Coimbra |
| • Distrito - Coimbra |



2. CARACTERIZAÇÃO

| |
|--|
| • Função Origem → Habitação |
| • Função Actual → Habitação |
| • Enquadramento → A Rua das Esteirinhas é uma rua curta, estreita e tortuosa ruela de ligação da Rua Joaquim António de Aguiar com os Palácios Confusos. Ramifica para nordeste com o Beco de S. Cristóvão e para sul com a Travessa da Amoreira. |
| • Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale pela sua estrutura arquitectónica e pelo facto de não apresentar elementos dissonantes. |
| • Estado de Conservação → Bom |

3. OBSERVAÇÕES

| |
|---|
| • Transformações/destruições previstas → ----- |
|---|

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

| |
|---|
| • Época de construção → Séc. XX – 4º Quartel |
| • Síntese Histórica →----- |

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

| |
|--|
| • Síntese Arquitectónica → O imóvel, de dois pisos, abre no r/c com uma janela de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea simples. Segue-se uma porta de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea e mais duas janelas idênticas à já descrita. No 1º piso, observa-se uma janela de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea simples. Segue-se uma janela estreita de uma folha de abrir, e uma outra janela de duas folhas de abrir, com cantaria pétrea simples. O imóvel tem caleira e tubo de queda em bom estado de conservação. |
|--|

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

| |
|--|
| • Autor → Luisa Maria Silva |
| • Profissão → Técnica Superior de História da Arte. |
| • Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra |
| • Data do Levantamento → Dezembro de 2006 |