

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Rua de S. Cristóvão, nº2

• **Freguesia**- Almedina

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação

• **Enquadramento**→ A actual Rua de S. Cristóvão é um arruamento que se estende, em linha quebrada, desde o princípio da Rua da Ilha até às escadas de S. Cristóvão - que descem para a Rua Joaquim António de Aguiar - e se prolonga, contornando o edifício da antiga igreja, até atingir a Rua das Esteirinhas.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de uma fachada secundária de um prédio urbano, com 2 pisos em bom estado de conservação.

Estamos perante um exemplar típico de casa corrente do século passado. De realçar o painel de azulejos a decorar uma das fachadas laterais, elemento típico na Alta de Coimbra em finais do século XIX inícios de XX.

• **Estado de Conservação**→ Bom

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XX (2º Quartel)

• **Síntese Histórica**→

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O edifício recentemente restaurado é composto no rés do chão por duas portas de uma folha com cantaria pétreia simples e duas janelas de duas folhas de abrir de pinázios e cantaria pétreia simples.

No 1º andar é observam-se, por sua vez, quatro janelas de duas folhas de abrir de pinázios, com cantaria pétreia simples.

Nua fachada lateral, virada para um pátio interior, destaca-se um imenso painel de azulejos, azul e branco, elemento típico de ostentação de riqueza na Alta de Coimbra, usado para decorar as fachadas nos inícios do século XX.

A caleira tal como o tubo de queda é em plástico.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Rua de S. Cristóvão, nº4
● Freguesia - Almedina
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → A actual Rua de S. Cristóvão é um arruamento que se estende, em linha quebrada, desde o princípio da Rua da Ilha até às escadas de S. Cristóvão - que descem para a Rua Joaquim António de Aguiar - e se prolonga, contornando o edifício da antiga igreja, até atingir a Rua das Esteirinhas.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em bom estado de conservação. O imóvel em questão não apresenta as características comuns desta zona; foi restaurada nos inícios do século XX, por um emigrante brasileiro, que lhe incutiu muitas das características da terra de onde era originário. A destacar os painéis de azulejos azuis e brancos, marca de ostentação nos inícios de novecentos.
● Estado de Conservação → Bom

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício recentemente restaurado encontra-se atrás de um muro com duas aberturas: um portão de três folhas de abrir e uma porta metalizada de acesso ao imóvel. Este, pelo que é possível visionar do exterior é composto no rés do chão por duas janelas de duas folhas de abrir com bandeira e cantaria pétreas simples, a mediar uma porta de uma folha com cantaria pétreas simples e com um pequeno telheiro suportado por duas colunas. No 1º andar temos três janelas de duas folhas de abrir, com bandeira e cantaria pétreas simples. As janelas dos extremos têm a singularidade de ter por baixo dois apliques em ferro forjado, que serviriam para segurar portadas de madeira exteriores (quando abertas), que teria à época da reconstrução no início do século passado. Na fachada lateral são visíveis duas janelas iguais às atrás descritas. Consegue observar-se que há um aproveitamento do telhado pela abertura de uma janela no que parece ser um sótão. A caleira não se encontra visível e o tubo de queda é em plástico.

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- Autor** → Luisa Maria Silva
- Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Rua de S. Cristóvão, nº6
• Freguesia - Almedina
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → A actual Rua de S. Cristóvão é um arruamento que se estende, em linha quebrada, desde o princípio da Rua da Ilha até às escadas de S. Cristóvão - que descem para a Rua Joaquim António de Aguiar – e se prolonga, contornando o edifício da antiga igreja, até atingir a Rua das Esteirinhas.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 1 piso em razoável/bom estado de conservação. O imóvel não apresenta elementos a destacar, sendo um exemplo de uma pequena “casa corrente” dos inícios do século XX.
• Estado de Conservação → Razoável/Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos, aluminios e estores exteriores plásticos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Século XX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → O edifício térreo é composto no rés do chão por duas janelas de duas folhas de correr, com bandeira envidraçada, cantaria pétrea simples e persiana que medeiam uma porta de duas folhas de madeira com postigo e cantaria pétrea simples. A caleira é de metal e o tubo de queda é em plástico.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
• Data do Levantamento → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Rua de S. Cristóvão, nº12 e 14
● Freguesia - Almedina
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → A actual Rua de S. Cristóvão é um arruamento que se estende, em linha quebrada, desde o princípio da Rua da Ilha até às escadas de S. Cristóvão - que descem para a Rua Joaquim António de Aguiar - e se prolonga, contornando o edifício da antiga igreja, até atingir a Rua das Esteirinhas.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável estado de conservação. De destacar as janelas de avental, típicas do século XVII, bem como as varandas com guarda metálica, muito em voga na Alta de Coimbra no século XIX.
● Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada e antena de televisão.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XVII/XIX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício é composto no rés do chão por uma janela de uma folha com guarda metálica e cantaria pétreas simples, e duas portas de uma folha, também elas com cantaria pétreas simples. No 1º andar observa-se uma varanda, em posição central na fachada, com guarda metálica que precede uma porta de duas folhas de abrir com um frontão de linhas rectas de onde nasce um lintel, que se estende por toda a fachada do edifício. Também nesta porta é visível a cantaria pétreas simples. O 2º andar apresenta duas janelas de duas folhas com avental e cantaria pétreas simples. A caleira é em metal e o tubo de queda é em plástico.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva
● Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
● Data do Levantamento → Dezembro de 2006

7.OBSERVAÇÕES

À data da actualização da presente ficha, encontrava-se no Gabinete para o Centro Histórico da CMC um pedido de licenciamento para uma obra no referido imóvel, da total responsabilidade de particulares.

Actualização da presente ficha:

Responsável→ Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data→ Abril de 2007