

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Rua Colégio Novo, N°2
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem → Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → Pequena rua que liga a Rua da Fonte Nova à Rua dos Coutinhos. Embora esta artéria figure nas plantas gerais de 1873/74, na obra “Toponímia de Coimbra”, do ano de 1860, aparece ainda como prolongamento da Rua dos Coutinhos.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com um piso em razoável estado de conservação, também com fachada para a Rua Corpo de Deus. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale pela simplicidade da fachada.
• Estado de Conservação → Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos na fachada, estores exteriores de plástico nas janelas e antenas de TV no telhado.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Séc. XX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → Estamos perante um imóvel de pios único, também com fachada para a Rua Corpo de Deus. No imóvel, rasga-se uma porta de duas folhas, com bandeira, sendo esta última protegida por uma guarda metálica com motivos vegetalistas. Seguem-se duas janelas de duas folhas de abrir e ambas têm um estore exterior plástico a protegê-las. Tanto as janelas como a porta, têm cantaria pétreia simples. O edifício têm caleira e dois tubos de queda de plástico, em bom estado de conservação.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
• Data do Levantamento → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Rua Colégio Novo, N°4 a 4A
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → Pequena rua que liga a Rua da Fonte Nova à Rua dos Coutinhos. Embora esta artéria figure nas plantas gerais de 1873/74, na obra “Toponímia de Coimbra”, do ano de 1860, aparece ainda como prolongamento da Rua dos Coutinhos.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com um piso em mau estado de conservação, também com fachada para a Rua Corpo de Deus. O edifício não tem elementos estruturantes notáveis, vale pela sua harmonia e simplicidade.
● Estado de Conservação → Mau

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos na fachada, estores exteriores de plástico nas janelas e antenas de TV no telhado.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Séc. XIX
● Síntese Histórica →-----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício, típico das construções correntes, abre com uma janela de duas de abrir, seguido de uma porta de uma folha com bandeira envidraçada. Segue-se o mesmo esquema: uma janela de duas folhas de abrir e uma porta de uma folha com bandeira envidraçada. Esta última janela tem um estore exterior de plástico branco. Todas as portas e janelas tem cantaria pétreas simples. São visíveis duas enormes chaminés no telhado e várias antenas, tanto de TV como parabólicas. O imóvel tem caleira em plástico mas não é visível qualquer tipo de tubo de queda.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva
● Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
● Data do Levantamento → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Rua do Colégio Novo, N°6

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação

• **Enquadramento**→ Pequena rua que liga a Rua da Fonte Nova à Rua dos Coutinhos. Embora esta artéria figure nas plantas gerais de 1873/74, na obra “Toponímia de Coimbra”, do ano de 1860, aparece ainda como prolongamento da Rua dos Coutinhos.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano com dois pisos, em razoável estado de conservação.

O edifício não apresenta pormenores notáveis, chegando mesmo a estar muito desvirtuado, devido a alterações feitas.

• **Estado de Conservação**→ Razoável

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos na fachada, estores exteriores de plástico brancos no exterior, janela e porta de alumínio.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Séc. XIX

• **Síntese Histórica**→-----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica**→ O imóvel abre-se no r/c com uma porta de uma folha de alumínio, com cantaria pétreia simples.

No 1º andar rasgam-se duas janelas de duas folhas de alumínio, com estores de plástico branco exterior. Ambas tem cantaria pétreia simples à volta.

O imóvel tem caleira e tubo de queda visíveis e em bom estado de conservação.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Rua do Colégio Novo, N°8
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem → Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → Pequena rua que liga a Rua da Fonte Nova à Rua dos Coutinhos. Embora esta artéria figure nas plantas gerais de 1873/74, na obra “Toponímia de Coimbra”, do ano de 1860, aparece ainda como prolongamento da Rua dos Coutinhos.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano com um piso, em bom estado de conservação. Os seus principais motivos de interesse são poucos, destacando-se a porta e janela, testemunhos materiais da casa corrente do século XIX.
• Estado de Conservação → Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Séc. XIX
• Síntese Histórica →-----

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → Trata-se de um imóvel bastante simples, com um piso, também com fachada para a Rua Corpo de Deus. Na fachada, rasga-se uma janela de duas folhas, com protecção de uma grade metálica. Segue-se-lhe uma porta, também de duas folhas, com pequenas janelas nela inserida, com protecção de guarda metálica com motivos vegetalistas. Tanto a porta como a janela possuem cantaria pétreas simples. O imóvel não tem visíveis caleiras nem tubo de queda.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
• Data do Levantamento → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Rua do Colégio Novo, N°10
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → Pequena rua que liga a Rua da Fonte Nova à Rua dos Coutinhos. Embora esta artéria figure nas plantas gerais de 1873/74, na obra “Toponímia de Coimbra”, do ano de 1860, aparece ainda como prolongamento da Rua dos Coutinhos.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um imóvel urbano com um piso, em bom estado de conservação. O edifício não tem pormenores notáveis, vale pela simplicidade do conjunto arquitectónico que apresenta.
● Estado de Conservação → Bom

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Séc. XIX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → É um imóvel simples, apenas com um piso, com fachada também para a Rua Corpo de Deus. O edifício, apenas apresenta nesta fachada uma porta de uma folha (com uma pequena janela de uma folha a meio), com cantaria pétreia simples. Tem dois pequenos telheiros na fachada, sendo um por cima da porta e o outro do seu lado direito, não tapando coisa nenhuma. O imóvel não apresenta caleira nem tubo de queda.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva
● Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
● Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
● Data do Levantamento → Dezembro de 2006