

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Travessa do Cabido, nº2 a 6
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → A Travessa do Cabido liga o lado norte da Rua do Cabido com a Rua do Salvador. Já constava, com as dimensões e o trajecto actual, da planta geral da cidade de 1873-74.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 2 Pisos em razoável/bom estado de conservação. De destacar os elementos decorativos com guarda metálicas (varanda e bandeiras das portas do r/c), traços comuns à arquitectura corrente praticada em Coimbra (especialmente na Alta), nos séculos XIX e XX.
• Estado de Conservação → Razoável/Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Século XIX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica →O edifício, recuperado à pouco tempo, é aberto no rés do chão por três portas com cantaria simples: uma porta de duas folhas de abrir, com janela no meio e bandeira com guarda metálica; uma porta central, maior, de duas folhas de abrir, com janela do lado esquerdo e bandeira com guarda metálica; a última porta de duas folhas de abrir, com bandeira com guarda metálica. O 1º andar é composto por três portas, com cantaria pétreo simples, de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada e varandim em guarda metálica. Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta. A caleira é em metal e o tubo de queda é em plástico.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
• Data do Levantamento → Dezembro de 2006

7.OBSERVAÇÕES

À data da actualização da presente ficha, encontrava-se no Gabinete para o Centro Histórico da CMC um pedido de licenciamento para uma obra no referido imóvel, da total responsabilidade de particulares.

Actualização da presente ficha:

Responsável→ Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data→ Abril de 2007

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Travessa do Cabido, nº8 e 10
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → A Travessa do Cabido liga o lado norte da Rua do Cabido com a Rua do Salvador. Já constava, com as dimensões e o trajecto actual, da planta geral da cidade de 1873-74.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 2/3 Pisos em razoável/bom estado de conservação. Embora a recuperação feita recentemente tenha alterado a face original do imóvel, mantém ainda muitas características do século XIX, sendo de realçar a decoração com guarda metálica e o aproveitamento do terreno para uma maior construção.
• Estado de Conservação → Razoável/Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção → Século XIX/XX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → O edifício, adaptado ao traçado da rua, tem quatro frentes e é visível uma recuperação recente. Iniciando a caracterização pelo lado esquerdo (lado mais alto da travessa) temos no rés do chão uma janela de duas folhas de abrir, com guarda metálica e cantaria pétreas simples; segue-se uma porta de uma folha, com bandeira envidraçada e cantaria pétreas simples; por fim, observa-se uma janela de duas folhas com guarda metálica, bandeira (esta janela foi adaptada de uma porta, pois ainda se mantém a cantaria pétreas na estrutura de porta). Na parte mais baixa da travessa encontramos ainda uma porta de duas folhas de abrir envidraçada, com cantaria pétreas simples. No 1º andar rasgam-se cinco janelas de duas folhas de abrir com cantaria pétreas simples: uma janela de duas folhas de abrir e quatro janelas de duas folhas de abrir, com bandeira. Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta. A caleira, tal como os dois tubos de queda, é em metal.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- **Autor** → Luisa Maria Silva
- **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

7.OBSERVAÇÕES

À data da actualização da presente ficha, encontrava-se no Gabinete para o Centro Histórico da CMC um pedido de licenciamento para uma obra no referido imóvel, da total responsabilidade de particulares.

Actualização da presente ficha:

Responsável → Luisa Maria Silva, Técn. Sup. História da Arte, GCH/CMC

Data → Abril de 2007

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Travessa do Cabido, nº12
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação – Real República do Bota-a-Baixo
● Enquadramento → A Travessa do Cabido liga o lado norte da Rua do Cabido com a Rua do Salvador. Já constava, com as dimensões e o trajecto actual, da planta geral da cidade de 1873-74.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 Pisos em razoável estado de conservação, que se prolonga até à Rua de S. Salvador n.º 6. De destacar os elementos decorativos com guarda metálicas, traços comuns à arquitectura corrente praticada em Coimbra (especialmente na Alta), nos séculos XIX e XX. Tal como outras repúblicas da cidade de Coimbra, estes imóveis apresentam nas suas fachadas uma decoração muito própria dos estudantes, que deverá ser apreciada. Para se obter uma leitura completa do imóvel, aconselha-se a leitura da Ficha de Inventário do imóvel sito à Rua de S. Salvador n.º 6 (Republica Bota-Abaixo).
● Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XIX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O edifício abre no rés do chão com uma janela de duas folhas de abrir, com guarda metálica e cantaria pétrea simples e uma porta de duas folhas de abrir com postigos metálicos e cantaria pétrea simples. No 1º andar observa-se uma janela de duas folhas de abrir com cantaria pétrea simples e uma porta de duas folhas de abrir com cantaria pétrea simples com varandim metálico. No 2º andar rasgam-se duas portas de duas folhas de abrir, com bandeira envidraçada e varandim metálico com cantaria pétrea simples. É ainda visível uma entrada de ar sem qualquer tipo de resguardo. A caleira e o tubo de queda não se encontram visíveis.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

● Autor → Luisa Maria Silva

- **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006