

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Beco da Anarda, nº2
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Residência Universitária – Fundação Dr. Rangel de Sampaio
• Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho. Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável estado de conservação. Trata-se de um exemplar de arquitectura moderna, da 2ª metade do século XX.
• Estado de Conservação → Razoável

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → ----- -----
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção →Século XX
• Síntese Histórica → O edifício, está integrado na Residência Universitária da Fundação Dr. Rangel de Sampaio.

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → Parte o prédio da Rua Dr. João Jacintho, e estende-se até ao Beco da Anarda com várias fachadas. Este é composto no rés do chão por uma porta de uma folha que tem encimada três janelas de entrada de luz. Numa outra fachada tem inscrita uma placa que diz o seguinte: <i>Coimbra 1999 / Antigos e actuais residentes marcam numa singela homenagem aos S.S.U.C. os vinte anos desta residência universitária.</i> <i>Canto a Coimbra: Eu te canto Coimbra sem idade/ As horas e os dias de saudade/ A Torre do alto rasga espaço/ De sonho de rio e enlace./ Com Zeca e Adriano feitos de amor / O penedo, o Choupal, a Eternidade / Com Pedro e Inês em clamor / Num hino de luz à mocidade. (Versos de Aurelino Costa).</i> Seguindo a mesma direcção observamos duas janelas de duas folhas com persiana, guarda metálica e pequena guarda de peitoril; e no meio temos uma janela igual às descritas com a excepção de não ter guarda metálica. No 1º e 2º andar temos duas janelas, em cada andar, iguais à última descrita. A caleira é em metal ao contrário dos dois tubos de queda que são em metal.
--

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

- Autor** → Luisa Maria Silva
- Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.
- Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
- Data do Levantamento** → Dezembro de 2006
- Actualização** → Janeiro de 2009

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Beco da Anarda, nº4
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação / Abandonada
• Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho. Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 1 piso em mau estado de conservação. Tem na sua estrutura o seu principal motivo de interesse: adossada ao trajecto da rua, o seu alteamento é recuado relativamente à fachada do 1º andar, o que parece denunciar um reaproveitamento em altura do espaço.
• Estado de Conservação → Mau

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção →Século XIX/XX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → O edifício de forma estreita, apresenta visíveis sinais de degradação. É aberto, no rés do chão, por uma porta de duas folhas, com postigo e que tem por baixo um olho de boi. Este último elemento era usado desde tempos tardo-medievos para refrigeração e arejamento. No telhado, apesar de muito degradado, consegue-se observar uma janela de mansarda. Na fachada foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta. A caleira e o tubo de queda são em metal, sendo que este último é partilhado com o imóvel vizinho, n.º 6. Encontram-se ambos em muito mau estado de conservação.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra
• Data do Levantamento → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• **Designação**- Imóvel

• **Local/Endereço**- Beco da Anarda, nº6

• **Freguesia**- Sé Nova

• **Concelho**- Coimbra

• **Distrito**- Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• **Função Origem**→ Habitação

• **Função Actual**→ Habitação / Abandonada

• **Enquadramento**→ O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho.

Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.

• **Descrição Geral e Pormenores Importantes**→ Trata-se de um prédio urbano, com 1 piso em mau estado de conservação. O edifício urbano mostra uma arquitectura pobre, sem elementos decorativos relevantes. Salienta-se o facto de estar adossado ao trajecto da rua, característica pitoresca e de necessidade dado o pouco espaço das ruas.

• **Estado de Conservação**→ Mau

3. OBSERVAÇÕES

• **Transformações/destruições previstas**→ Fios eléctricos visíveis na fachada.

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• **Época de construção**→ Século XIX/XX

• **Síntese Histórica**→

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• **Síntese Arquitectónica** → O edifício é composto, no rés do chão, por uma porta improvisada, feita por ripas de madeira, e uma janela de duas folhas com bandeira e cantaria destruída.

No telhado temos uma mansarda com uma janela de duas folhas com bandeira, com caleira e tubo de queda em metal. Ao lado desta temos uma outra mansarda muito destruída, com uma janela de duas folhas.

A caleira e o tubo de queda são em metal, sendo que este último elemento é partilhado com o prédio vizinho.

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• **Autor** → Luisa Maria Silva

• **Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

• **Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

• **Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

● Designação - Imóvel
● Local/Endereço - Beco da Anarda, nº8 e 10
● Freguesia - Sé Nova
● Concelho - Coimbra
● Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

● Função Origem → Habitação
● Função Actual → Habitação
● Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho. Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.
● Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 3 pisos em razoável / bom estado de conservação. A sua implantação no beco é extremamente interessante, e possivelmente pode tratar-se de um imóvel ainda mais antigo, no entanto as remodelações que sofreu alteraram substancialmente os elementos da fachada. Dos elementos decorativos que apresenta, destaca-se o uso de bonitas guardas metálicas (ferro forjado) típicas da “arquitectura do ferro” muito e moda na Alta coimbrã a partir do Século XIX.
● Estado de Conservação → Razoável / Bom

3. OBSERVAÇÕES

● Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

● Época de construção → Século XIX/XX
● Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

● Síntese Arquitectónica → O imóvel, recentemente renovado, encontra-se adaptado o traçado da rua e apresenta três fachadas. A fachada principal, abre no rés do chão, com uma porta de duas folhas, com bandeira com guarda metálica, uma janela basculante com bandeira e guarda metálica e por último uma segunda porta de duas folhas. No 1º andar, da fachada principal, temos duas janelas de duas folhas com pinázios e bandeira. No 2º andar, do n.º 10 – relativo à segunda fachada - , encontramos uma trapeira; no n.º 8 temos uma janela de duas folhas com pinázios e bandeira. Na fachada lateral esquerda temos três pisos todos compostos por três janelas de duas folhas com pinázios e bandeira, salienta-se uma porta de ferro com bandeira metálica no rés do chão. Ao nível da fachada principal foi colocado um candeeiro em ferro (alteração da
--

iluminação pública realizada na década de 1990), de formato piramidal invertido, típico na zona da Alta.

No geral as cantarias das portas e das janelas são simples e desornamentadas, bem ao gosto do século XIX.

A sua implantação no beco denuncia uma estrutura que foi crescendo conforme as necessidades sócio-económicas do proprietário. Esta afirmação é visível nos acrescentos, nas mansardas e nas trapeiras.

A caleira não se encontra visível ao contrário dos três tubos de queda que são em metal.

6.IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

•**Autor** → Luisa Maria Silva

•**Profissão** → Técnica Superior de História da Arte.

•**Local de Trabalho** → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006

FICHA DE INVENTÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO

• Designação - Imóvel
• Local/Endereço - Beco da Anarda, nº12 e 14
• Freguesia - Sé Nova
• Concelho - Coimbra
• Distrito - Coimbra



2. CARACTERIZAÇÃO

• Função Origem →Habitação
• Função Actual → Habitação
• Enquadramento → O Beco da Anarda constitui uma ruela estreita, muito íngreme, que liga o Largo da Matemática à Rua Dr. João Jacintho. Esta artéria figura na planta geral de 1845 com a denominação actual, mas na planta geral de 1873-74 figurou erradamente com a denominação de Beco da Arnada.
• Descrição Geral e Pormenores Importantes → Trata-se de um prédio urbano, com 2 pisos em bom estado de conservação. O imóvel não tem pormenores notáveis, vale essencialmente pelo seu conjunto arquitectónico, nomeadamente no que respeita às janelas de guilhotina e à distribuição espacial das portas, típicas da casa tardo-medieval, elementos arquitectónicos utilizados na construção da casa corrente em Coimbra por largos séculos.
• Estado de Conservação → Bom

3. OBSERVAÇÕES

• Transformações/destruições previstas → Fios eléctricos visíveis na fachada.
--

4. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICO-ARTÍSTICA

• Época de construção →Século XIX
• Síntese Histórica →

5. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA

• Síntese Arquitectónica → O edifício abre no rés do chão com duas portas que medeiam uma janela de uma folha com guarda metálica. Uma das portas tem dimensões mais reduzidas, e é de uma folha com postigo com guarda metálica e é seguida de outra porta com as mesmas características mas maior. Esta estrutura (duas portas) é típica da casa tardo-medieval, em que a actividade económica (ou outra) obriga à abertura de duas entradas: uma privada de acesso à casa; outra aberta ao público. O 1º andar é composto por duas janelas de guilhotina. A caleira e o tubo de queda são em metal.
--

6. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO LEVANTAMENTO

• Autor → Luisa Maria Silva
• Profissão → Técnica Superior de História da Arte.
• Local de Trabalho → Gabinete para o Centro Histórico da Câmara Municipal de Coimbra

•**Data do Levantamento** → Dezembro de 2006