

FICHA TÉCNICA



Nome da Obra	"Manutenção e reabilitação do pavimento de vias na Pedrulha"
<p>1. LOCALIZAÇÃO</p> <p>Rua do Comércio, rua do Plátano, rua Firmino Batista, Largo do Cruzeiro, Beco do Leitão n.º 1, Beco do Leitão n.º 3, Travessa de São Simão e Bairro de Nossa Senhora de Fátima, na localidade da Pedrulha.</p>	
<p>2. DESCRIÇÃO GERAL</p> <p>A intervenção visa a melhoria das condições do pavimento rodoviário em diversas ruas da Pedrulha, União das Freguesias de Coimbra, cujo pavimento rodoviário se encontra em mau estado de conservação e irregular devido às travessias das infraestruturas que se vão efetuando ao longo dos tempos, nomeadamente nos seguintes arruamentos: rua do Comércio, rua do Plátano, rua Firmino Batista, Largo do Cruzeiro, Beco do Leitão n.º 1, Beco do Leitão n.º 3, Travessa de São Simão e Bairro de Nossa Senhora de Fátima.</p> <p>Foto 1 - Estado atual do pavimento da rua do Comércio</p>	

Foto 2 - Estado atual do pavimento da rua do Plátano



Foto 3 - Estado atual do pavimento da rua de Firmino Batista



Foto 4 - Estado atual do pavimento da rua do Largo do Cruzeiro



Foto 5 - Estado atual do pavimento da Travessa de São Simão



Foto 6 - Estado atual do pavimento do Beco do Leitão n.º 1




Foto 7 - Estado atual do pavimento do Beco do Leitão n.º 3



No Bairro Nossa Senhora de Fátima a intervenção visa também o melhoramento do escoamento das águas pluviais, nomeadamente ao longo das escadas existentes entre a rua Luis Ramos e o ponto mais alto do bairro, uma vez que e em dias de intempéries os moradores que habitam no cimo das escadas e lateralmente a estas, têm dificuldades e circular pelas escadas, dado que não existe qualquer sistema de recolha de águas pluviais neste bairro.


Fotos 8 e 9 - Estado atual do pavimento da N.ª Senhora de Fátima



3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

Nas ruas do Comércio, do Plátano, Firmino Batista, no Largo do Cruzeiro, nos Becos do Leitão n.º 1 e 3, na Travessa de São Simão e nos acessos viários ao Bairro de Nossa Senhora de Fátima, a intervenção consiste nos seguintes trabalhos:

- Fresagem do pavimento existente em betão betuminoso nas bermas e em toda a extensão das vias, numa largura 1,30 m e até uma profundidade 0,05 m de espessura, para que remate do novo pavimento betuminoso às bermas, se mantenha à mesma cota do atual pavimento rodoviário;
- Fresagem do pavimento betuminoso nas extremidades das vias, na largura total da faixa de rodagem e num comprimento de 1,50 m, até uma profundidade de 0,05 m, para o

<p>encaixe do novo pavimento betuminoso com o pavimento existente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pavimentação de vias com uma camada de betão betuminoso com características de desgaste com 0,05 m de espessura. - Pinturas de marcas rodoviárias, nomeadamente o eixo na rua Firmino Batista e marcação de lugares de estacionamento no Largo do Cruzeiro. <p>No Bairro Nossa Senhora de Fátima</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colocação de canaletes na largura das escadas, em 5 pontos estratégicos para recolha de água e encaminhamento destas por meio de tubo PPC SN8 KN/m2 de Ø 250 mm e Ø315 mm. 	
4. PROCEDIMENTO CONCURSAL	
-Tipo de Concurso:	Procedimento por consulta prévia
-Valor da Adjudicação com IVA:	68.281,48 €