



FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO:	“Requalificação da Travessa da Rua Salgueiro Maia”
1. LOCALIZAÇÃO	
Travessa Salgueiro Maia – Santa Clara	
2. DESCRIÇÃO GERAL	
<p>A Travessa da Rua Salgueiro Maia, localiza-se em Santa Clara, o pavimento encontra-se em mau estado de conservação devido às sucessivas intervenções nas redes de infraestruturas. As bermas encontram-se revestidas com diferentes tipos de materiais, valetas em calçada grossa, e troços de passeio com calçadinha de vidro. O pavimento das bermas encontra-se muito irregular, com abatimentos e sem uma largura adequada à circulação. O objetivo é melhorar as condições de circulação pedonal e viária do arruamento.</p>	
3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO	
<p>A intervenção consiste na:</p> <ul style="list-style-type: none"> Criação de uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura constante, revestida com betão betuminoso; Construção de valetas espriadas revestidas com cubo de calcário em ambas as bermas; Na construção de órgãos de recolha de águas pluviais, que serão encaminhadas por meio de um coletor para o sistema de drenagem de águas pluviais existentes no término da travessa. 	
4. PROCEDIMENTO CONCURSAL	
Tipo de Concurso:	Procedimento por ajuste direto
Valor da Adjudicação com IVA:	24.485,95€