


<p>DESIGNAÇÃO:</p>	<p>“Requalificação da zona envolvente ao recinto de festas de Cruz de Morouços”</p>
<p>1. LOCALIZAÇÃO</p>	
<p>Calçada da Cruz de Morouços, na Cruz de Morouços</p>	
<p>2. DESCRIÇÃO GERAL</p>	
<p>A intervenção insere-se no espaço público existente junto ao recinto de festas de Cruz dos Morouços, sito entre a Calçada da Cruz de Morouços e na Rua da Calçada, com uma área de cerca de 442,00 m². Trata-se de um espaço em talude com zonas de vegetação com uma zona de estacionamento em betuminoso sem a definição de lugares e onde se encontram colocados contentores do lixo e ecopontos de forma desorganizada.</p> <p>A localização deste espaço é única, com uma exposição a nascente que permite ver a cidade, e, ao mesmo tempo, faz parte do percurso dos caminhos de Santiago.</p> <p>Nesta zona de intervenção, uma das bermas é constituída por valeta em betão encontrando-se em mau estado de conservação e do lado oposto, do miradouro, não existe qualquer sistema de recolha de águas pluviais.</p>	