

FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO:	<i>“Requalificação do Largo do Casal da Rosa, no Casal da Rosa”</i>
1. LOCALIZAÇÃO	
— Largo do Casal da Rosa, Casal da Rosa	
2. DESCRIÇÃO GERAL	
<p>O Largo do Casal da Rosa, é um espaço cujo pavimento se encontra em betão betuminoso em bom estado de conservação. É atualmente utilizado para estacionamento, existindo nas suas extremidades, um fontanário em mau estado de conservação e um nicho para contentores e ecopontos, cuja base se encontra degradada e irregular.</p> <p>Do lado poente, o Largo localiza-se a uma cota superior à do terreno adjacente e é suportado por um muro em alvenaria de pedra sem qualquer resguardo para proteção.</p>	<p data-bbox="1029 925 1252 958">Situação existente</p> 

